

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BURNWELL PROFESSZIONÁLIS SZETT FAÉGETÉSHEZ ÉS FORRASZTÁSHOZ

CSOMAG TARTALMA

- Forrasztópáka/faégető szerszám
- Kiforrasztó szivattyú
- Állvány
- Szike
- További penge
- 5 × forrasztóhegy
- 28 részes faégető és forrasztókészlet
- Tárolótáska

MŰSZAKI ADATOK

- Névleges feszültség: 220 V
- Névleges teljesítmény: 60 W
- Hőmérsékleti tartomány: 200–450 ° C
- Tárolótáska mérete: 15 × 26 cm



KOMPONENSEK



1. Tárolótáska
2. Forrasztópáka/faégető szerszám
3. Kiforrasztó szivattyú
4. Forrasztó/faégető hegyek
5. Szike
6. További pengék
7. Állvány
8. Sablonok

HASZNÁLAT

- Dugja a szerszámot elektromos fali aljzatba. Automatikusan bekapcsol. Használja a mellékelt állványt, hogy megakadályozza,

hogy a szerszám megégesse az íróasztalt vagy más munkakörnyezetet.

- A szerszámon lévő gomb elforgatásával válassza ki a kívánt üzemi hőmérsékletet.
- Használja fa forrasztásához vagy égetéséhez. Használata a szerszám hegyétől függ.
- A szerszám hegyének cseréjéhez először győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és hideg (húzza ki az áramból és automatikusan kikapcsol). A hegy cseréje előtt várja meg, amíg a szerszám lehűl! E tanács figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést okozhat.
- Csavarja le a hegyet helyén tartó fémrészt.
- Cserélje le a hegyet a készletben található bármely más hegyre (a 28 darabos készletben lévő hegyek használatához először be kell csavarni a hegyeket a mellékelt rögzítőbe), és rögzítse a szerszámhoz.

KIFORRASZTÓ SZIVATTYÚ HASZNÁLATA

- A forrasztópáka segítségével cseppfolyósítsa a forrasztást az elektromos alkatrészekre.
- Addig nyomja lefelé a szivattyú karát, amíg meg nem akad.
- Helyezze a hegyet a cseppfolyósított forrasztás közelébe, és nyomja meg a fogantyú gombját a kar felengedéséhez és a cseppfolyósított forrasztás beszívásához.
- A közelben legyen egy megfelelő tartály a forrasztás tárolásához.

A PENGÉK CSERÉJE A SZIKÉN

- Csavarja le a pengét tartó fémrészt.
- Cserélje ki a pengét a bevágásban.
- Csavarja vissza a fémrészt.
- Vigyázzon, hogy ne vágja meg magát; A penge nagyon éles!

FIGYELMEZTETÉS


- Tárolja a szerszámot a mellékelt tárolótáskában.
- Használat után mindig húzza ki az elektromos hálózathoz, és várja meg, amíg a forrasztópáka lehűl, mielőtt a tárolótáskába helyezné.
- Ne hagyja felügyelet nélkül, ha elektromos áramhoz van csatlakoztatva.
- A szerszám nagyon felmelegszik, és nem megfelelő használat esetén tüzet okozhat.
- Semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa.
- Csak a mellékelt rögzítőket használja.
- Óvatosan bánjon a szerszámmal, egyes alkatrészek nagyon élesek vagy nagyon felmelegedhetnek. Nagy a sérülés esélye.
- Ne tegye ki víznek vagy nedvességnek.
- Tartsa távol gyerekektől és állatoktól.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje

el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 /EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------