

## INSTRUCȚIUNI

### GHIDAJ MULTIFUNCȚIONAL CU LASER HOOVEX

#### CONTINUTUL PACHETULUI

- Ghid de găurit
- Capac pentru capturarea prafului

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Dimensiuni: 250 × 95 × 50 mm
- Materiale: Plastic ABS
- Sursă de alimentare: 2 baterii AA, 3 baterii de tip buton de 1,5 V (nu sunt incluse)
- Distanță laser: 5 m
- Lungime de undă: 650 nm
- Diametrul maxim al burghiului: 10 mm



#### COMPONENTE




1. Laser
2. Nivele
3. Comutator laser
4. Buton de desprindere a ventuzei
5. Capacul compartimentului pentru baterii AA
6. Capac pentru colectarea prafului
7. Orificiu de ghidare
8. Comutator ON/OFF
9. Ventuză
10. Capacul compartimentului pentru baterii de tip buton
11. Capac pentru capturarea prafului

#### MOD DE UTILIZARE

- Deschideți capacul compartimentului pentru baterii AA răsucindu-l în sensul acelor de ceasornic (după cum este indicat pe diagrama de pe capac) și introduceți două baterii AA. Respectați polaritatea corectă.
- Întoarceți ghidajul de găurit și îndepărtați capacul compartimentului pentru baterii de tip buton. Introduceți 3 baterii de tip buton de 1,5 V și închideți-l.
- Pentru a utiliza dispozitivul, porniți-l cu ajutorul comutatorului ON/OFF de pe partea laterală.
- Utilizați comutatorul laserului pentru a porni sau opri laserul.
- Poziționați ghidajul de găurit pe o suprafață plană și apăsați-l în jos pentru a-l fixa cu ajutorul forței de aspirație. Dispozitivul se va lipi de orice suprafață plană. Apăsați butonul de desprindere a ventuzei de pe partea laterală a dispozitivului pentru a-l elibera.
- Praful colectat în urma găuririi va fi colectat în compartimentul din jurul orificiului de găurire. Apăsați pe părțile laterale ale compartimentului pentru a-l deschide și a-l goli.

## ATENȚIE

- Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost prevăzut.
- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- A se păstra departe de căldură și umiditate.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor.
- Asigurați-vă că utilizați unealta numai într-un mediu bine luminat și sigur.
- Utilizați echipament de protecție, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție.
- Nu îndreptați laserul spre oameni sau animale. Poate provoca leziuni permanente ale ochilor.
- Întotdeauna goliți și curățați compartimentul de praf după utilizare.



## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe sigla noastră din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.