


NAVODILA ZA UPORABO

KERAMIČNI PREMAZ ZA AVTO PERFECTSHINE

KOMPLET VSEBUJE:

- 1 x keramični premaz za avto PerfectShine
- 1 x penasta gobica za nanos
- 1 x krpica iz mikrovlaknen



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Material: polisiloksan in drugi Nano materiali
- Trdota: 9H
- Debelina premaza: 30um
- Odličen učinek visokega sijaja
- Odpornost proti koroziji: PH2-12
- Toplotna odpornost: do 400°C
- Velikost steklenice: 30 ali 50 ml
- Primeren za domačo in profesionalno uporabo

POMEMBNI NAPOTKI PRED NANOSOM

- Po zunanjem čiščenju nanesite keramični premaz, po možnosti po poliranju.
- Ne nanašajte pod žgočim soncem, v dežju ali pod ničlo.
- Poskrbite, da bo vaš avto popolnoma čist.
- Odstranite umazanijo na karoseriji vozila.
- Ohišje vozila mora biti suho.
- Uporabljajte le, ko se ohišje avtomobila popolnoma ohladi.
- Nanesite ročno.
- Nosite zaščitne rokavice!

NANAŠANJE

1. korak: operite avto
2. korak: spolirajte avto
3. korak: nanesite keramični premaz

Najprej ovijte priloženo krpico iz mikrovlaknen preko gobice. Nato nalijte nekaj kapljic tekočine na krpico.



Potem ga pričnite brisati s krožnimi gibi po pokrovu. Zelo priporočljivo je, da delate na površini 60x60 cm in da upoštevajte količino uporabe. Prekomerna uporaba lahko povzroči lise na karoseriji vašega avtomobila.

4. korak: obrišite preostanek premaza z mokro krpo iz mikrovlagen

Ko se premaz posuši (po 3-5 minutah), površino obrišite z mokro krpo iz mikrovlagen. Ne brišite s preveč sile!



5. korak: obrišite s suho krpo.

Takoj po mokrem brisanju uporabite drugo suho krpo iz mikrovlagen ter nežno spolirate površino, dokler sijaj ni enak na celotni površini.

6. korak: zaključek

Če najdete kakršne koli ostanke premaza, nemudoma uporabite suho krpo iz mikrovlagen za poliranje problematičnega področja. Če je izredno težko, najprej uporabite mokro krpo iz mikrovlagen in takoj zatem suho.

PO NANOSU

Počakajte 48 ur, da se premaz naravno posuši.

Ne operite avtomobila vsaj 48 ur po nanosu.

Izogibajte se dežju / snegu na površini avtomobila v naslednjih 48 urah.

Prepričajte se, da površina ni izpostavljena neposredni sončni svetlobi.

Najboljša temperatura za nanos premaza je med 5 - 30°C.

Več slojev lahko daje boljše rezultate.

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI:

- Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
- Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.
- Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.
- Hraniti zunaj dosega otrok.
- Uporabite zaščitne rokavice.
- PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi), takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izperite kožo z vodo oziroma pod prho.
- PRI STIKU Z OČMI, previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- Odstraniti vsebino/embalažo v skladu z lokalnimi predpisi.
- Prosimo, upoštevajte okoliške predpise, ki veljajo za recikliranje.

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.